密苑生态旅游度假产业示范区锅炉技改项目 竣工环境保护验收报告

建设单位:密苑(张家口)旅游胜地有限公司

编制单位:密苑(张家口)旅游胜地有限公司

2023年12月

建设单位:密苑(张家口)旅游胜地有限公司

法人代表:金立新

电话: 18803138058

传真: /

邮编: 076350

地址:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村

建设单位:密苑(张家口)旅游胜地有限公司

法人代表:金立新

电话: 18803138058

传真: /

邮编: 076350

地址:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村

目 录

前言	. 1
1 验收编制依据	. 2
1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	. 2
1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	. 2
1.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定	. 3
1.4 其他相关文件	. 3
2 工程概况	. 4
2.1 项目基本情况	. 4
2.2 建设内容	. 4
2.3 主要原辅材料及燃料	. 5
2.4 公用工程	. 5
2.5 生产工艺及排污节点	. 5
2.6 项目变动情况	. 6
2.7 验收范围及内容	. 6
3 主要污染源及治理措施	. 8
	•
3.1 施工期主要污染源及治理措施	
	. 8
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8 16
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8 16 16
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 16 16
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8 16 16 18
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8 16 18 19
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8 16 18 19 22
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8 16 18 19 22 23
3.1 施工期主要污染源及治理措施	.8 16 16 18 19 22 23 24
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8 16 18 19 22 23 24 24
3.1 施工期主要污染源及治理措施	. 8 . 8 16 18 19 22 23 24 24 24

	7.1	污染物排放监测结果28
	7.2	监测结果分析38
	7.3	总量控制要求39
	8 环境管	章理检查40
	8.1	环保管理机构40
	8.2	施工期环境管理40
	8.3	运行期环境管理40
	8.4	社会环境影响 情况调查40
	8.5	环境管理情况分析40
	9 结论和	口建议41
	9.1	验收主要结论41
	9.2	建议42
附图]	
	附图1	项目地理位置图
	附图 2	项目周边关系图
	附图 3	项目平面布置图
附件		++- 11 11 177
	, , ,	营业执照
	附件 2	审批意见
	附件3	排污许可证
	附件4	总量确认书
	附件 5	总量交易确认书
	附件6	应急预案备案表
	附件 7	检测报告

前言

密苑(张家口)旅游胜地有限公司成立于 2009 年 02 月 26 日,注册地位于河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村,法定代表人为金立新。经营范围包括一般项目:四季生态旅游资源综合开发项目建设与经营;绿化生态环境保护工程建设及经营;滑雪、野外拓展、健身、竞赛及体育技能培训;体育场馆及场地的建设与经营及中介服务。

2022年9月密苑(张家口)旅游胜地有限公司委托张家口昊峰环保科技有限公司编制《密苑生态旅游度假产业示范区锅炉技改项目环境影响报告表》,于2022年9月19日取得张家口市行政审批局关于密苑生态旅游度假产业示范区锅炉技改项目环境影响报告表的批复(张行审立字[2022]518号)。项目由密苑(张家口)旅游胜地有限公司运营管理,公司于2023年10月28日取得排污许可证(证书编号:91130700684347311N001X)。

项目开竣工时间:项目于2022年10月开工,2023年11月竣工投入运营。

验收工作开展情况:根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》(国务院第 682 号令)等有关规定,按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的"三同时"制度要求,建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告书和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况,调查分析工程在建设和试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响,是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施,全面做好环境保护工作,为工程竣工环境保护验收提供依据。

2023年11月,密苑(张家口)旅游胜地有限公司编制竣工环境保护验收报告。本公司参照原环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(征求意见稿)和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引(试行)》(征求意见稿)有关要求,开展相关验收调查工作,同时密苑(张家口)旅游胜地有限公司委托河北融测检验技术有限公司于2023年4月1日至3日和2023年12月8日至17日进行了竣工验收检测并出具检测报告。我公司根据现场调查情况和检测报告按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

1验收编制依据

1.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日起施行);
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日起施行);
- (3)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日起施行);
- (4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日施行);
- (5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2021年12月24日发布,2022年6月5日起施行);
- (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日起施行);
 - (7)《中华人民共和国土壤污染环境防治法》(2019年1月1日起施行);
 - (8) 《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日起施行);
 - (9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版);
 - (9) 《河北省生态环境保护条例》(2020年7月1日起施行)。

1.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ 2.1-2016);
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018);
- (3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018);
- (4) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016);
- (5) 《环境影响评价技术导则 声环境》 (HJ2.4-2021);
- (6) 《环境影响评价技术导则·土壤影响(试行)》(HJ964-2018):
- (7) 《环境影响评价技术导则 生态影响》 (HJ19-2022);
- (8) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018);
- (9) 《河北省用水定额》(DB13/T1161-2021);
- (10) 《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017);
- (11) 《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017);
- (12) 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》(环境保护部公告 2017 年第 43 号);
 - (13)《国务院关于加强再生资源回收利用管理工作的通知》,1991年73

号;

- (14)《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知(征求意见稿)》(环境保护部);
 - (15)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(环境保护部);
- (16)《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施 验收工作指引(试行)》(河北省环境保护厅)。

1.3 建设项目环境影响报告书及其审批部门审批决定

- (1)《密苑生态旅游度假产业示范区锅炉技改项目》环境影响报告表及审批 意见(张行审立字[2022]518号)2022年9月19日;
- (2) 密苑(张家口)旅游胜地有限公司排污许可证(91130700684347311N0 01X):
- (3)密苑(张家口)旅游胜地有限公司提供的环保设计资料、工程竣工资料等其它相关资料。

1.4 其他相关文件

密苑(张家口)旅游胜地有限公司提供的验收委托函、环保设计资料、工程 竣工资料等其它相关资料。

2工程概况

2.1 项目基本情况

2.1.1 项目基本情况

项目基本情况介绍见下表 2-1。

表 2-1 项目基本情况一览表

项目名称	密苑生态旅游度假产业示范区锅炉技改项目				
建设单位	密苑(张家口)旅游胜地有限公司				
法人代表	金立新	联系人	马弘瑶		
通信地址	河	北省张家口市崇礼区四台嘴乡	太子城村		
联系电话	18803138058	邮编	076350		
		行业类别	"四十一、电力、热力生产		
项目性质	技术改造		和供应业;91热力生产和		
			供应工程"		
建设地点	河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村				
	经纬度	东经 115°26'5.6031"	北纬 40°56′19.0088″		
开工时间	2022年10月	竣工时间	2023年11月		

2.1.2 地理位置情况

项目位于河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村,中心地理坐标为东经 1 15°26′5.6031″、北纬 40°56′19.0088″。

厂址周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标,项目地理位置图见附图 1,项目周边关系图见附图 2。

2.1.3 厂区平面布置

本项目位于原洗衣房锅炉房内部,原有平面布置不变,全厂按功能进行了分区布置,具体平面布置见附图 3。

2.2 建设内容

2.2.1 建设规模

主要建设内容及规模:将现有 2 台 2 吨的燃气蒸汽锅炉,锅炉型号:WNS2-1.25-Y/Q,额定蒸发量 2t/h,额定蒸汽压力 1.25MPa,水压试验压力 1.65MPa,更换成 1 台 4 吨低氮冷凝燃气蒸汽锅炉,锅炉型号:NS4-1.25-Q,额定蒸发量 4 t/h,额定蒸汽压力 1.25MPa,水压试验压力 1.65MPa。

2.2.2 生产设备

生产设备一览表见表 2-2。

表 2-2 生产设备一览表

序号	设备名称	型号	功率/容量	数量
1	低氮冷凝燃气蒸汽锅炉	NS4-1.25-Q	4t/h	1台

2.3 主要原辅材料及燃料

原辅材料及燃料消耗见表 2-3。

表 2-3 原辅材料及燃料消耗表

序号	项目	单位	使用量	备注
1	天然气	m³/a	211583.12	由张家口崇礼区时代燃气有 限公司供应经天然气管道输 送
2	水	m ³ /a	1.2 万 m³	四台嘴乡棋盘梁村地表水厂 供应
3	电	kWh/a	6万	由当地电网供应

2.4 公用工程

2.4.1 给排水

本项目无新增生活、生产用水及排水。

2.4.2 供电

本项目用电由当地电网供给。

2.4.3 供热

本项目为锅炉项目, 无需供热。

2.5 生产工艺及排污节点

项目主要工艺简述如下:

天然气经管道引入锅炉房,作为燃料在锅炉内燃烧,使其化学能转化为热能,将经过软化处理后的水加热提供蒸汽。软化水制备系统会有少量的废水。

主要污染工序:

- 1、废气:本项目废气污染物主要来自锅炉燃烧产生的燃烧废气。主要污染物有颗粒物、 SO_2 、 NO_X 。
 - 2、废水: 主要包括锅炉设备运行过程中产生的锅炉废水和废软化水,锅炉

废水和废软化水排入市政管网。

- 3、噪声:项目主要噪声源为锅炉运行时产生的噪声,噪声值在 70~85dB(A)。
- 4、固废:本项目运营过程中不新增劳动人员,无生活垃圾废物产生;软水制备产生废离子交换树脂 1t/a,定期由厂家更换。




图 2-1 项目生产工艺流程及排污节点

2.6 项目变动情况

经现场调查与建设单位核实,本阶段性验收建设内容均与环评及审批意见一 致,无重大变更。

2.7 验收范围及内容

项目位于河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村。项目阶段性验收内容为: 洗衣房锅炉房的 4t/h 的燃气锅炉和 0.5t/h 的燃气锅炉;云顶大酒店锅炉房的 2 台7t/h 和 1 台 6t/h 的燃气锅炉;南翼公寓锅炉房的 3 台 3t/h 的燃气锅炉;太子酒店锅炉房的 2t/h 的燃气锅炉和 2 台 3t/h 的燃气锅炉;太子公寓锅炉房的 3t/h 的燃气锅炉和 2 台 4t/h 的燃气锅炉。

环保设施已经建设完成工程有:

- (1) 洗衣房锅炉房的 1 台 4t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m 排气筒排放, 1 台 0.5t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m 排气筒排放;
- (2) 云顶大酒店锅炉房的 2 台 7t/h 和 1 台 6t/h 的燃气锅炉废气分别经低氮燃烧+8m 排气筒排放;
- (3) 南翼公寓锅炉房的 3 台 3t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+8m 排气筒排放;
 - (4) 太子酒店锅炉房的 1 台 2t/h 的燃气锅炉和 2 台 3t/h 的燃气锅炉废气经

低氮燃烧+27m 排气筒排放;

(5) 太子公寓锅炉房的 1 台 3t/h 的燃气锅炉和 2 台 4t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m 排气筒排放。

锅炉房采用基础减振、厂房隔音的降噪措施。

- ①废气——工程外排废气情况,为具体检测内容。
- ②污水—工程外排废水情况,为具体检测内容。
- ③噪声——工程厂界噪声,为具体检测内容。
- ④固体废物——工程产生的固体废物为检查内容。
- ⑤工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等,为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1 施工期主要污染源及治理措施

本项目属技改项目,依托原有锅炉房,项目仅进行锅炉设备安装,施工期污染对周围环境影响较小,且会随着施工期的结束而结束。

3.2 运行期主要污染源及治理措施

项目位于河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村。项目运营期产生的废气主要为锅炉燃烧产生的天然气燃烧废气,废气治理措施为:

- (1) 洗衣房锅炉房的 1 台 4t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m 排气筒排放, 1 台 0.5t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m 排气筒排放;
- (2) 云顶大酒店锅炉房的 2 台 7t/h 和 1 台 6t/h 的燃气锅炉废气分别经低氮燃烧+8m 排气筒排放:
- (3) 南翼公寓锅炉房的 3 台 3t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+8m 排气筒排放;
- (4) 太子酒店锅炉房的 1 台 2t/h 的燃气锅炉和 2 台 3t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+27m 排气筒排放;
- (5) 太子公寓锅炉房的 1 台 3t/h 的燃气锅炉和 2 台 4t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m 排气筒排放。

废气排放浓度均满足河北省《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中表 1 燃气锅炉大气污染物排放标准限值中 SO_2 : $10mg/Nm^3$ 、 NO_X : $50mg/Nm^3$ 、颗粒物: $5mg/Nm^3$ 的限值。





洗衣房锅炉房(4 t/h)-4号废气排放口





洗衣房锅炉房(0.5 t/h)-5号废气排放口





云顶大酒店锅炉房(7t/h)-10号废气排放口





云顶大酒店锅炉房(7t/h)-11号废气排放口





云顶大酒店锅炉房(6t/h)-13号废气排放口





南翼公寓锅炉房(3t/h)-14号废气排放口





太子酒店锅炉房(2t/h、3t/h)-15号废气排放口





太子公寓锅炉房(3t/h、4t/h)-16号废气排放口

图 3-1 项目废气污染物处理措施现场照片

3.2.2 废水

项目锅炉运行过程中产生的锅炉废水和废软化水排入市政污水管网。





废水排放口(DW001)

图 3-2 项目废水污染物处理措施现场照片

3.2.3 噪声

项目产生的噪声主要为设备运行时产生的噪声,噪声值在 70~80dB(A)左右。项目选用低噪声设备、采取设备基础减振、厂房隔声、加强设备维护、绿化带隔声等措施,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

3.2.4 固体废物

项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂产生量 1t/a, 经与建设单位核实, 废离子交换树脂定期更换时由厂家带走, 不对周围环境造成影响。

3.3 环保设施投资及"三同时"落实情况

3.3.1 环境保护设施投资

本项目环评中总投资为 52 万元,其中环保投资为 10 万元,占总投资的 19.25%。实际总投资 52 万元,其中环境保护投资 10 万元,占投资的 19.25%。实际环境保护投资见下表所示:

表 3-1 实际环保投资情况说明

环保设施	投资金额 (万元)
废气治理	7
废水治理	2
噪声治理	0.5
固废处置	0.5
合计	10

3.3.2 环境保护"三同时"落实情况

本项目环评要求建设内容"三同时"情况落实见表 3-2。

表 3-2 环境保护"三同时"落实情况

类别	污染源		治理措施(设施 数量、规模等)	验收标准	落实情况
废气	77	SO ₂ 、 NO _X 、 颗粒物、 烟气黑度		河北省《锅炉大气 污染物排放标准》 (DB13/5161-202 0)表 1 中燃气锅 炉排放限值	已落实,本次阶段性验收落实内容为: (1) 洗衣房锅炉房的 4t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m排气筒排放,0.5t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m排气筒排放;(2) 云顶大酒店锅炉房的 2 台 7t/h 和 1 台 6t/h 的燃气锅炉废气分别经低氮燃烧+8m排气筒排放;(3) 南翼公寓锅炉房的 3 台 3t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+8m排气筒排放;(4) 太子酒店锅炉房的 2t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+27m排气筒排放;(5) 太子公寓锅炉房的 3t/h 的燃气锅炉和 2 台 4t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+27m排气筒排放;(5) 太子公寓锅炉房的 3t/h 的燃气锅炉和 2 台 4t/h 的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m排气筒排放。
废水	软水设 备软化 废水、锅 炉废水	/	市政污水管网	《污水综合排放 标准》 (GB8978-1996)三 级标准及崇礼污 水处理厂进水水 质要求	已落实,软水设备软化废水、锅炉废 水排入市政污水管网

噪声	机械设备	噪声	选用低噪声设 备、采取减振距 离衰减等措施	《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 (GB12348-2008) 2 类区标准	已落实,采取隔声、减振等治理措施; 对设备产生的机械噪声
固废	软水制 备	废离子交 换树脂	定期由厂家更 换时带走	妥善处理	已落实,废离子交换树脂定期由厂家 更换时带走
环境 管理	1 建立环境管理和监测体系,程污口规范化				已落实,已取得排污许可证

4环境影响评价主要结论与建议及其审批部门审批决定

4.1 环境影响报告表主要结论与建议

结论:

1、建设项目概况

密苑(张家口)旅游胜地有限公司在原洗衣房锅炉房内进行技术改造,将现有2台2吨的燃气蒸汽锅炉,锅炉型号:WNS2-1.25-Y/Q,额定蒸发量2t/h,额定蒸汽压力1.25MPa,水压试验压力1.65MPa,更换成1台4吨低氮冷凝燃气蒸汽锅炉,锅炉型号:NS4-1.25-Q,额定蒸发量4t/h,额定蒸汽压力1.25MPa,水压试验压力1.65MPa,原有1台额定蒸发量0.5t/h锅炉不变。

项目总投资为 52 万元,其中环保投 10 万元,约占总投资的 19.253%。项目 劳动人员由现有员工调动,不新增人员,不改变原有工作制度,洗衣房内锅炉年 运行 245 天,每天运行 9 小时。

项目为锅炉供热,已取得崇礼区发展和改革局项目建议书批复,项目代码: 2208-130700-89-02-618926。经查阅《产业结构调整指导目录(2019 年本)》的相关规定,本项目不属于国家鼓励类、限制类及淘汰类项目,属于允许建设项目。经查阅对照《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》(政办[2015]7号),本项目不属于其中的新增限制和淘汰类项目,符合国家地方产业政策要求。经查阅河北省发展和改革委文件《河北省发展和改革委员会关于印发<灵寿县等22县(区)国家重点生态功能区产业准入负面清单(试行)的通知>》(冀发改规划[2018]920号),本项目不在崇礼区产业准入负面清单内。项目已在张家口市行政审批局进行了备案,备案号为: 张行审立字[2022]484号。

2、环境质量现状

(1) 环境空气质量

2020 度崇礼区环境空气中 PM_{2.5}、PM₁₀、CO、NO₂、SO₂、O₃浓度年均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准,六项基本污染物全部达标,项目所在区域属于环境空气质量达标区域。

(2) 地表水质量

本项目所在区域地下水符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III 类标

准。

(3) 声环境质量

项目厂界周边 50m 范围内不存在声环境保护目标。区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。

3、环境影响及对策措施

(1) 废气

本项目设1台4t/h 燃气锅炉,锅炉燃烧产生的废气污染物主要为: SO₂、NO_X、颗粒物,本项目锅炉采用低氮燃烧技术,经8m以上排气筒排放,锅炉烟气满足河北省《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)中表1燃气锅炉大气污染物排放标准限值。

(2) 废水

本项目无生活废水产生,锅炉运行过程中产生的锅炉废水和废软化水排入市政污水 管网。

(3) 噪声

本项目产生的噪声主要为设备运行时产生的噪声,噪声值在70~80dB(A)左右。项目选用低噪声设备、采取设备基础减振、厂房隔声、加强设备维护、绿化带隔声等措施,厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。

(4) 固废

本项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂产生量 1t/a, 经与建设单位核实, 废离子交换树脂定期更换时由厂家带走, 不对周围环境造成影响。

4、总量控制

根据国家环境保护部关于总量控制的有关要求,并结合项目污染物类型及排放去向,本项目建成后,最终排放总量为: COD 0.10t/a、氨氮 0.01t/a、SO₂:0.023t/a、NOx: 0.11t/a。

5、环境影响评价结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等,在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施时,切记做好"三同时",并在运营期内持之以恒加强环境管理的前提下,从环境保护角度,本项目环境影响可行。

4.2 审批部门审批决定

张家口市行政审批局关于密苑生态旅游度假产业示范区锅炉技改项目环境 影响报告表的批复(张行审立字(2022)518 号):

密苑(张家口)旅游胜地有限公司所提交的《密苑生态旅游度假产业示范区 锅炉技改项目环境影响报告表(污染影响型)》已收悉,根据企业委托张家口昊 峰环保科技有限公司编制的环境影响报告表结论与意见及张家口市崇礼区行政 审批局出具的预审意见,现批复意见如下:

一、密苑(张家口)旅游胜地有限公司拟建设的密苑生态旅游度假产业示范 区锅炉技改项目位于张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村。项目总投资 52 万元, 其中环保总投资 10 万元。项目不新增占地面积,将现有 2 台 2 吨天然气锅炉更 换为 1 台 4t/h 天然气锅炉及配套设施。其他生产规模、生产工艺、配套设施及治 污设施均不发生变化。

在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护设施及措施,确保各类污染物达标稳定排放的前提下,该项目对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制,我局原则性同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护措施进行项目建设。本报告表及批复可作为该项目建设和环境管理以及验收的依据。

- 二、项目建设及运营期应严格落实以下要求:
- 1、加强施工期环境管理,制定严格的规章制度,合理布置施工现场、安排施工时间。在敏感点附近,应避免夜间施工,确需夜间施工的,应报当地环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、禁鸣等措施,同时严格落实环评报告中提出的其它各项噪声振动防治措施,确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表 1 标准要求,施工期扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)的相应标准要求,确保施工期各项污染物稳定达标排放。
- 2、项目锅炉排水须通过污水管网进入崇礼区污水处理厂,所排水水质须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准及崇礼区污水处理厂进水水质标准要求。
 - 3、项目生产使用天然气锅炉供热,天然气由管网供给,不得新建燃煤设施。

天然气锅炉须加装低氮燃烧装置,二道沟两台 1.4t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 2 根 10m 高排气筒排放,水厂 0.2t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,洗衣房 0.5t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,4t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过不低于 8m 高排气筒排放,四道沟 1 台 2t/h、1 台 0.5t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放排放,0.5t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放排放,云顶大酒店 2 台 7t/h 燃气锅炉、1 台 10t/h 燃气锅炉、1 台 6t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,蒸烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,太子酒店 2 台 3t/h 燃气锅炉、1 台 2t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,太子酒店 2 台 3t/h 燃气锅炉、1 台 2t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 27m 高排气筒排放,太子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,排放浓度均须满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表 1 中燃气锅炉排放限值要求。

- 4、优化生产场区布局,合理布置噪声源。选用低噪生产设备,且振动大的设备须加装减振机座及隔音设施,加强设备日常检修。确保厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。
 - 5、废离子交换树脂定期由厂家更换回收。
 - 6、按要求做好风险防范措施,确保风险事故下的环境安全。
- 7、项目未发生变化的生产规模、生产工艺、配套设施及治污设施均须遵照 原环评报告及 批复执行,不得擅自更改。
- 8、项目建成后全厂主要污染物排放量: COD:0.32t/a、氨氮: 0.19t/a、SO:0.23t/a. NO:1.45t/a。
- 三、项目建设必须严格执行"三同时"管理制度。如项目性质、规模、选址或者防止生态破坏、防止污染的措施发生重大变动,应当在调整前重新报批本项目环境影响评价文件。

四、你公司接到本项目环评文件批复后,应将批准后的环境影响报告表及批复送至相关生态环境行政主管部门,并按规定接受属地生态环境行政主管部门的监督检查。

4.3 批复落实情况

表 4-1 批复落实情况

序号	审批意见内容	落实情况
1	建设单位:密苑(张家口)旅游胜地有限公司	建设单位不变
2	建设地点: 张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村	建设地点不变,选址可行
3	建设内容:项目不新增占地面积,将现有2台2吨 天然气锅炉更换为1台4t/h天然气锅炉及配套设施。其他生产规模、生产工艺、配套设施及治污设施均不发生变化。	建设内容不变
4	加强施工期环境管理,制定严格的规章制度,合理布置施工现场、安排施工时间。在敏感点附近,应避免夜间施工,确需夜间施工的,应报当地环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、禁鸣等措施,同时严格落实环评报告中提出的其它各项噪声振动防治措施,确保施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表1标准要求,施工期扬尘须满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)的相应标准要求,确保施工期各项污染物稳定达标排放。	已落实,项目严格按照环评及批复要 求施工,项目施工期已结束
5	2项目锅炉排水须通过污水管网进入崇礼区污水处理厂,所排水水质须满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及崇礼区污水处理厂进水水质标准要求。	
6	项目生产使用天然气锅炉供热,天然气由管网供给,不得新建燃煤设施。天然气锅炉须加装低氮燃烧装置,二道沟两台 1.4t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 2 根 10m 高排气筒排放,水厂 0.2t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,洗衣房 0.5t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,4t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,四道沟 1 台 2t/h、1 台 0.5t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放, 0.5t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放, 元百 2 台 7t/h 燃气锅炉、1 台 10t/h 燃气锅炉、 1台 6t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后分别通过 4 根 8m 高排气筒排放,南翼公寓 3 台 3t/h 燃气锅炉、1台 2t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,太子酒店 2 台 3t/h 燃气锅炉、 1台 2t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,太子公寓 2 台 4t/h、 1台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,大子有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放,排放浓度均须满足《锅炉大气污染物排放标准》排放浓度均须满足《锅炉大气污染物排放标准》	气由管网供给,本次阶段性验收落实内容为: (1)洗衣房锅炉房的 4t/h的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m 排气筒排放,0.5t/h的燃气锅炉废气经低氮燃烧+10m 排气筒排放;(2)云顶大酒店锅炉房的 2 台 7t/h和 1 台 6 t/h的燃气锅炉废气分别经低氮燃烧+8m 排气筒排放;(3)南翼公寓锅炉房的 3 台 3t/h的燃气锅炉废气经低氮燃烧+8m 排气筒排放;(4)太子酒店锅炉房的 2 t/h的燃气锅炉废气经低氮燃烧+27m 排气筒排放;(5)太子公寓锅炉房的 3t/h的燃气锅炉和 2 台 4t/h

	(DB13/5161-2020)表 1 中燃气锅炉排放限值要求。		
<u> </u>	(DD13/3101-2020)		
		已落实,厂区设备采取隔声、减振、	
		等治理措施;对设备产生的机械噪	
	优化生产场区布局,合理布置噪声源。选用低噪生 充温在。日后,上往2月在(石地)社会后,	声,在采用提高安装精度,减小声源	
7	产设备,且振动大的设备须加装减振机座及隔音设施,加强设备日常检修。确保厂界满足《工业企业	噪声的同时,主要对厂房等建筑物的	
'	厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标	隔声、距离衰减等途径进行控制,厂	
	准要求。	界噪声排满足《工业企业厂界环境噪	
		声排放标准》(GB12348-2008) 中 2	
		类标准要求。	
8	 废离子交换树脂定期由厂家更换回收	已落实,废离子交换树脂定期由厂家	
0	及內] 文	更换回收	
9	按要求做好风险防范措施,确保风险事故下的环境	己落实,公司已做应急预案	
	安全。	口俗大,五可口似应忌坝杀	
	项目未发生变化的生产规模、生产工艺、配套设施		
10	及治污设施均须遵照原环评报告及 批复执行,不	 已落实	
	得擅自更改。以得到有效控制,避免发生生态环境	L格失	
	安全事故。		

5 验收执行标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1 废气

运营期锅炉废气执行河北省《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020) 表 1 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值,具体见表 5-1。

 污染物项目
 锅炉大气污染物排放 标准燃气锅炉限值

 颗粒物
 5mg/m³

 二氧化硫
 10mg/m³
 烟囱或烟道

 氮氧化物
 50mg/m³

 烟气黑度(林格曼黑度,级)
 ≤1
 烟囱排放口

表 5-1 《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)

5.1.2 废水

项目废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及崇礼污水处理厂进水水质要求。

污染物(mg/L) 标准	pH (无量纲)	COD	BOD ₅	SS	氨氮
《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)三级标准	6-9	500	300	400	45
崇礼区污水处理厂进水水质标准	6-9	350	300	/	35
本项目废水执行标准	6-9	350	300	400	35

表5-2 项目处理后废水执行标准限值

5.1.3 噪声

厂界

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准: 昼间≤60dB(A), 夜间≤50dB(A), 见表 5-3。

 监测点
 级别

 昼间
 夜间

2 类

表 5-3 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

60

50

5.1.4 固体废物

固体废物:一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。

5.2 总量控制指标

按照环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算,除火电等几个行业外,其他行业污染物排放总量依照国家或地方污染物排放标准核定。

公司全场天然气锅炉产生的颗粒物、 SO_2 、 NO_X 、烟气黑度排放执行是《河北省锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表 1 中燃气锅炉污染物排放限值(颗粒物: $5mg/Nm^3$, SO_2 : $10mg/Nm^3$, NO_X : $50mg/Nm^3$); 废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及崇礼区污水处理厂进水水质要求。(COD: 350mg/L、 NH_3-N : 35mg/L)。

公司原有项目全场锅炉房污染物排放总量控制建议指标为: COD2.27t/a、氨氮0.23t/a、SO₂:0.52t/a、NOx: 2.58t/a。,洗衣房内1台4t/h天然气锅炉污染物排放总量控制建议指标为: COD 0.10t/a、氨氮0.01t/a、SO₂:0.023t/a、NOx: 0.11t/a。

6 质量保障措施和监测分析方法

河北融测检验技术有限公司于 2023 年 4 月 1 日至 3 日和 2023 年 12 月 8 日至 2023 年 12 月 17 日进行了竣工验收检测并出具检测报告(报告编号: HBRC 环检(2023)029、HBRC 环检(2023)479)。监测期间,各项环保设施正常运行,满足环保验收检测技术要求。

6.1 质量保证措施

6.1.1 生产负荷和监测质量

验收期间生产负荷质量保证措施和监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》(暂行)。实行全过程的质量保证,技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常,生产负荷达到其设计规模的 90%。

6.1.2 验收测量质量

废气采样严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)中要求进行。废水采样按照《污水监测技术规范》(HJ9.1.1-2019)中要求进行。噪声按照国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中第五部分有关规定进行。

6.1.3 持证上岗和仪器校准

检测分析方法采用国家颁布标准(或推荐)分析方法,检测人员经考核并持有上岗证书,所有检测仪器经检定/校准合格,满足标准要求并在有效期内。分析室做样品分析同时做质控样、平行样品分析,样品分析时做实验室空白,质控措施分析结果符合分析方法标准要求,确保检测结果的准确度、精密度。

6.1.4 监测数据审核

检测数据严格实行三级审核制度。

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测,来说明环境保护设施调试运行效果,具体监测内容如下:

6.2 检测内容

6.2.1 废气

项目废气检测内容见下表。

表 6-1 废气监测内容

污染源	检测点位	检测项目	检测频次
	5 号废气排放口	颗粒物、SO ₂ 、NO _X 、林格曼	
	(洗衣房锅炉房)	黑度	
	10 号废气排放口	颗粒物、SO ₂ 、NO _X 、林格曼	
	(云顶大酒店锅炉房)	黑度	
	11 号废气排放口	颗粒物、SO ₂ 、NO _X 、林格曼	
	(云顶大酒店锅炉房)	黑度	
有组织	13 号废气排放口	颗粒物、SO ₂ 、NO _X 、林格曼	 检测 2 天, 每天 3 次
废气	(云顶大酒店锅炉房)	黑度	位例 2 八, 母八 3 八
	14 号废气排放口	颗粒物、SO ₂ 、NO _X 、林格曼	
	(南翼公寓锅炉房)	黑度	
	15 号废气排放口	颗粒物、SO ₂ 、NO _X 、林格曼	
	(太子酒店锅炉房) 黑度	黑度	
	16 号废气排放口	颗粒物、SO ₂ 、NO _X 、林格曼	
	(太子公寓锅炉房)	黑度	

6.2.2 废水

项目废水检测内容见下表。

表 6-2 废水监测内容

污染源	检测点位	检测项目	检测频次
废水	废水出口	pH、COD、BOD₅、氨氮、 SS、总磷	检测 2 天,每天 3次

6.2.3 噪声

项目在厂界东、南、西、北厂界外 1 米处各布设一个检测点,运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

表 6-3 噪声检测点位、项目及频次

噪声类别	检测位置	检测内容	检测频次
厂界噪声	东、南、西、北厂界外1米处 各布设一个检测点	连续等效 A 声级, Leq(A)	连续检测2天,昼夜各检测1次




图 6-1 监测点位示意图

6.3 监测分析方法、监测仪器

项目检测分析方法、使用仪器及检出限见下表所示。

表 6-4 废气污染物检测项目分析方法及所用仪器

			NA NA NINA IMPONINA PORM	
序号	检测项 目	分析方法及标准代号	主要仪器名称、型号及编号	方法检出 限
1	低浓度 颗粒物	《固定污染源废气 低浓度 颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	BTPM-MWS1 滤膜半自动称重系 统 RC-YQ-SY-038 ME55/02 电子天平 RC-YQ-SY-035 崂应 3012H 型自动烟尘(气)测 试仪 RC-YQ-XC-014/015	1.0mg/m ³
2	林格曼黑度	《固定污染源排放 烟气 黑度的测定 林格曼烟气 黑度图法》HJ/T 398-2007	QT203M 型林格曼烟气浓度图 RC-YQ-XC-049	-
4	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧 化硫的测定 定电位电解 法》 HJ 57-2017	崂应 3012H 型自动烟尘(气)测 试仪 RC-YQ-XC-014/015	3mg/m ³
5	氮氧化 物	《固定污染源废气 氮氧 化物的测定 定电位电解 法》 HJ 693-2014	崂应 3012H 型自动烟尘(气)测 试仪 RC-YQ-XC-014/015	3mg/m ³

表 6-5 废水检测分析方法及所用仪器

		1 0-5 <i>成</i> 八型	4 1 M / / / / / / 4 D 4 M H	
序号	检测项目	分析方法及标准代号	主要仪器名称、型号及编号	方法检出限
1	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 pH 计 RC-YQ-XC-064	
2	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量 法》 GB/T11901-1989	电子天平 ME204/02 RC-YQ-YS-036 鼓风干燥箱 DHG-9140A RC-YQ-SY-083	
3	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD5)的测定 稀释与接种 法》 HJ 505-2009	SPX-250B-Z 生化培养箱 RC-YQ-SY-089	0.5mg/L
4	化学需氧 量	《水质 化学需氧量的测定 重 铬酸盐法》 HJ 828-2017	50ml 滴定管	4mg/L
5	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法》 HJ 535-2009	T6 新世纪紫外可见分光光 度计 RC-YQ-SY-010	0.025mg/L
6	动植物油 类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	ET1200 水中油份浓度分 析仪 RC-YQ-SY-014	0.06mg/L
7	总磷	《水质总磷的测定 钼酸铵分 光光度法》GB/T 11893-1989	T6 新世纪紫外可见分光光 度计 RC-YQ-SY-010 CT62A 全自动立式蒸汽灭 菌器 RC-YQ-SY-053	0.01mg/L
8	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-20068.1 称量法	电子天 ME204/02 RC-YQ-YS-036 鼓风干燥箱 DHG-9140A RC-YQ-SY-083	

表 6-6 厂界噪声检测分析方法及所用仪器

序号	检测项 目	分析方法及标准代号	主要仪器名称、型号及编号	方法检出 限
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放 标准》GB12348-2008	AWA5688 型多功能声 级计 RC-YQ-XC-040 AWA6021A 型声校准器 RC-YQ-XC-086	

7验收监测结果

7.1 污染物排放监测结果

7.1.1 废气

项目有组织废气检测结果见下表。

表 7-1 有组织废气检测结果

检测点位				 结果		
及时间	检测项目	1	2	3	平均值	执行标准及标准值
	排气量 (m³/h)	5665	5453	5631	5583	-
	烟温(℃)	70.4	70.8	71.2	70.8	-
	湿度 (%)	6.2	6.3	6.6	6.4	-
	流速(m/s)	13.2	12.7	13.2	13.0	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	3.1	2.4	2.0	2.5	-
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	3.4	2.6	2.2	2.7	DB13/5161−2020 排放限值: ≤5mg/m³
4号废气排 放口(洗衣	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
房锅炉房) 2023.04.01	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	25	24	24	24	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	27	26	26	26	DB13/5161-2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161-2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量 (%)	4.9	5.0	5.0	5.0	-
	排气筒高度	10	m	工况	90%	-
	排气量 (m³/h)	5248	5220	5284	5251	-
	烟温 (℃)	75.3	77.7	77.4	76.8	-
4号废气排 放口(洗衣 房锅炉房) 2023.04.03	湿度 (%)	4.8	4.7	4.9	4.8	-
	流速(m/s)	12.1	12.1	12.3	12.2	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	3.3	2.9	2.5	2.9	-
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	3.6	3.2	2.7	3.2	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³

					•	
	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	25	24	24	24	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	27	26	26	26	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量(%)	5.0	5.0	4.9	5.0	-
	排气筒高度		10	m		-
	工况		90	1%		-
	排气量 (m³/h)	1903	1944	1931	1926	-
	烟气温度(℃)	85.1	85.2	84.6	85.0	-
	含湿量(%)	4.9	4.7	5.7	5.1	-
	烟气流速 (m/s)	12.6	12.8	12.9	12.8	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	1.0	1.0	0.9	1.0	-
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.7	2.6	2.4	2.6	DB13/5161−2020 排放限值: ≤5mg/m³
5号废气排放口(洗衣	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
房 锅炉房) 2023.12.13	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
2023.12.13	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	5	6	5	5	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	13	16	13	14	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量(%)	14.5	14.4	14.4	14.4	-
	排气筒高度		10	m		-
	工况		75	%		-
5 号废气排	排气量 (m³/h)	1935	1957	1893	1928	-
放口(洗衣	烟气温度(℃)	86.5	85.5	85.4	85.8	-

房	含湿量 (%)	5.3	5.4	5.5	5.4	-
锅炉房)	烟气流速 (m/s)	12.9	13.1	12.6	12.9	-
2023.12.14	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	0.9	1.0	1.0	1.0	-
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.3	2.5	2.8	2.5	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	5	5	5	5	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	13	13	13	13	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161-2020 排放限值: ≤1 级
	排气筒高度	10	m	工况	75%	-
	排气量 (m³/h)	13627	13633	13661	13640	-
	烟气温度(℃)	62.2	62.5	63.1	62.6	-
	含湿量 (%)	5.4	5.5	6.4	5.8	-
	烟气流速 (m/s)	12.0	12.0	12.1	12.0	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.6	2.5	2.3	2.5	-
10号废气排	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	3.1	2.9	2.7	2.9	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
放口(云顶 大酒店锅炉	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	1	1	0	1	-
房) 2023.12.11	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	22	22	22	22	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	26	26	26	26	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度(级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量(%)	6.2	6.0	6.1	6.1	-

	排气筒高度		8	m		-
	工况		7:	5%		-
	排气量(m³/h)	14422	14448	14491	14454	-
	烟气温度(℃)	60.1	61.1	60.4	60.5	-
	含湿量 (%)	5.4	5.5	5.3	5.4	-
	烟气流速 (m/s)	12.6	12.7	12.6	12.6	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.3	2.2	2.4	2.3	-
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.8	2.6	2.9	2.8	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
10号废气排放口(云顶	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
大酒店锅炉 房) 2023.12.12	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	21	20	21	21	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	26	24	25	25	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度(级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量(%)	6.6	6.4	6.5	6.5	-
	排气筒高度		8	-		
	工况		7:	-		
	排气量 (m³/h)	13004	13119	13136	13086	-
	烟气温度(℃)	63.2	63.1	63.4	63.2	-
11号废气排	含湿量 (%)	5.4	5.4	5.5	5.4	-
放口(云顶 大酒店锅炉	烟气流速 (m/s)	11.5	11.6	11.7	11.6	-
房)	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	1.8	2.0	2.2	2.0	-
2023.12.11	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.2	2.4	2.6	2.4	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	1	1	-

	二氧化硫折算		1. 14 .1.	未检出	未检出	DB13/5161-2020
	浓度(mg/m³)	未检出	未检出			排放限值:
						$\leq 10 \text{mg/m}^3$
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	21	21	20	2	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	26	25	24	25	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度(级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161-2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量 (%)	6.6	6.4	6.2	6.4	-
	排气筒高度	,	8	ßm		-
	工况		7	5%		
	排气量 (m³/h)	13915	13999	14198	14037	-
	烟气温度(℃)	61.8	63.8	61.3	62.3	-
	含湿量 (%)	5.4	5.1	4.9	5.1	-
	烟气流速 (m/s)	12.2	12.3	12.4	12.3	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.1	2.0	1.8	2.0	-
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.5	2.4	2.1	2.3	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
		1	2	3	平均值	
11号废气排 放口(云顶	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
大酒店锅炉 房) 2023.12.12	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161-2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	20	20	20	20	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	23	23	23	23	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161-2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量 (%)	6.0	6.1	6.0	6.0	-
	排气筒高度		8	ßm		-
	工况		7	5%		-
13号废气排	排气量 (m³/h)	13760	13823	13834	13806	
放口(云顶	烟气温度(℃)	59.7	59.2	59.6	59.5	

大酒店锅炉	含湿量 (%)	5.5	5.4	5.5	5.5	
房)	烟气流速 (m/s)	12.0	12.1	12.1	12.1	
2023.12.11	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.7	2.9	2.7	2.8	
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	3.4	3.6	3.3	3.4	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	21	20	21	21	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	26	24	25	25	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量 (%)	6.7	6.7	6.5	6.6	-
	排气筒高度		8:	m		-
	工况		75	5%		-
	排气量 (m³/h)	14501	14716	14530	14582	-
	烟气温度(℃)	61.2	61.4	61.1	61.2	-
	含湿量 (%)	5.6	5.3	5.5	5.5	-
	烟气流速 (m/s)	12.7	12.9	12.7	12.8	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.9	2.6	2.5	2.7	-
13号废气排	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	3.5	3.2	3.1	3.3	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
放口(云顶大酒店锅炉	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
房) 2023.12.12	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	22	21	22	22	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	27	26	27	27	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级

	含氧量 (%)	6.6	6.7	6.7	6.7	-
	排气筒高度		8	<u> </u> m		_
	工况			5%		
	·	115(1			11522	
	排气量(m³/h)	11561	11630	11376	11522	-
	烟气温度(℃)	62.1	63.5	63.7	63.1	-
	含湿量(%)	5.2	5.5	5.2	5.3	-
	烟气流速 (m/s)	10.2	10.3	10.0	10.2	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.3	2.1	2.3	2.2	-
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.6	2.4	2.5	2.5	DB13/5161−2020 排放限值: ≤5mg/m³
14号废气排 放口(南翼	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	1	0	1	1	-
公寓锅炉 房) 2023.12.08	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	20	21	21	21	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	23	24	24	24	DB13/5161-2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量 (%)	5.6	5.5	5.4	5.5	-
	排气筒高度		10)m		-
	工况		75	5%		-
	排气量 (m³/h)	12444	11419	11248	11704	-
	烟气温度(℃)	63.5	62.6	62.8	63.0	-
14号废气排	含湿量 (%)	5.5	5.8	5.9	5.7	-
放口(南翼 公寓锅炉	烟气流速 (m/s)	10.3	10.1	10.0	10.1	-
房)	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.0	2.3	2.4	2.2	-
2023.12.09	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.3	2.6	2.7	2.5	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	1	1	1	1	-

						DD10/5161 5355
	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	20	22	20	21	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	22	25	23	23	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161-2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量(%)	5.3	5.4	5.5	5.4	-
	排气筒高度		10)m		-
	工况		75	i%		-
	排气量 (m³/h)	6028	6455	7589	6691	-
	烟气温度(℃)	79.3	79.8	80.4	79.8	-
	含湿量 (%)	5.8	5.5	5.8	5.7	-
	烟气流速 (m/s)	5.9	6.3	7.4	6.5	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.5	2.3	2.3	2.4	-
	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.9	2.7	2.6	2.7	DB13/5161−2020 排放限值: ≤5mg/m³
15号废气排放口(太子	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
酒店锅炉 房) 2023.12.13	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	32	32	32	32	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	37	35	37	36	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量 (%)	6.0	6.1	6.0	6.0	-
	排气筒高度	27:	m	工况	75%	-
15号废	排气量 (m³/h)	6310	6644	6834	6596	-
气排放口	烟气温度(℃)	81.5	81.1	82.4	81.7	-
V3H⊦/JX I—I	含湿量 (%)	5.1	5.2	5.4	5.2	-

(太子酒店	烟气流速 (m/s)	6.2	6.5	6.7	6.5	-
锅炉房)	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.7	2.5	2.5	2.6	-
2023.12.14	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	3.2	2.9	2.9	3.0	DB13/5161-2020 排放限值: ≤5mg/m³
	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	29	28	28	28	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	34	31	32	32	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级
	含氧量(%)	6.0	6.1	5.9	6.0	-
	排气筒高度		27	'm		-
	工况		75	%		-
	排气量(m³/h)	6802	6800	6868	6823	-
	烟气温度(℃)	61.9	61.7	61.4	61.7	-
	含湿量 (%)	5.2	5.3	5.4	5.3	-
	烟气流速 (m/s)	5.9	5.9	6.0	5.9	-
	颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.4	2.2	2.5	2.4	-
16号废气排放口(太子	颗粒物折算浓 度(mg/m³)	2.7	2.5	2.8	2.7	DB13/5161−2020 排放限值: ≤5mg/m³
公寓锅炉 房)	二氧化硫实测 浓度(mg/m³)	0	0	0	0	-
2023.12.13	二氧化硫折算 浓度(mg/m³)	未检出	未检出	未检出	未检出	DB13/5161−2020 排放限值: ≤10mg/m³
	氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	28	28	28	28	-
	氮氧化物折算 浓度(mg/m³)	32	32	33	32	DB13/5161−2020 排放限值: ≤50mg/m³
	林格曼黑度 (级)	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161−2020 排放限值: ≤1 级

T			I		T
含氧量(%)	5.6	5.5	5.6	5.6	-
排气筒高度	10	m	工况	75%	-
排气量 (m³/h)	5570	6117	5487	5725	-
烟气温度(℃)	79.8	79.5	78.8	79.4	-
含湿量(%)	5.5	5.4	5.3	5.4	-
(m/s)	5.4	6.0	5.3	5.6	-
颗粒物实测浓 度(mg/m³)	2.6	2.5	2.3	2.5	-
颗粒物折算浓	3.0	2.9	2.6	2.8	DB13/5161-2020
	3.0	2.7	2.0	2.6	排放限值: ≤5mg/m³
	0	0	0	0	_
浓度(mg/m³)		<u> </u>			
二氧化硫折算	+ 4A .1.	+ 14 11	+ 10 11	- 	DB13/5161—2020
浓度(mg/m³)	木位出	木位出 	木位出	木位出 	排放限值: ≤10mg/m³
氮氧化物实测 浓度(mg/m³)	25	24	24	24	-
复复心物长管					DB13/5161-2020
	28	27	27	27	排放限值:
が文(mg/m)					$\leq 50 \text{mg/m}^3$
林格曼黑度	< 1	< 1	< 1	< 1	DB13/5161-2020
(级)	, 1	, 1	, 1	, 1	排放限值: ≤1 级
含氧量 (%)	5.5	5.6	5.4	5.5	-
排气筒高度		10)m		-
工况		75	5%		-
	排气筒高度 排气量(m³/h) 烟气温度(°C) 含湿量(%) 强量(%) 颗粒(m/s) 颗粒(mg/m³) 颗粒(mg/m³) 二氧度(mg/m³) 二氧度(mg/m³) 二氧度(mg/m³) 然度(mg/m³) 然度(mg/m³) 然度(mg/m³) 然度(mg/m³) 素度(mg/m³) 素度(mg/m³) 素度(mg/m³) 排气筒高度	排气筒高度 10 排气量 (m³/h) 5570 烟气温度 (°C) 79.8 含湿量 (%) 5.5 烟气流速 (m/s) 5.4 颗粒物实测浓度 (mg/m³) 2.6 颗粒物折算浓度 (mg/m³) 3.0 二氧化硫实测 浓度 (mg/m³) 25 索氧化硫实测 浓度 (mg/m³) 25 索氧化物实测 浓度 (mg/m³) 25 索氧化物实测 浓度 (mg/m³) 25 索氧化物实测 次度 (mg/m³) 48 素度 (mg/m³) 25 索氧化物所算 次度 (mg/m³) 5.5 排气筒高度 5.5	排气筒高度 10m 排气量(m³/h) 5570 6117 烟气温度(℃) 79.8 79.5 含湿量(%) 5.5 5.4 烟气流速 (m/s) 5.4 6.0 颗粒物实测浓度(mg/m³) 2.6 2.5 颗粒物折算浓度(mg/m³) 0 0 二氧化硫实测浓度(mg/m³) 4 检出 未检出 表检出 表检出 表检出 表检出 表检出 系度(mg/m³) 25 24 氮氧化物实测浓度(mg/m³) 25 24 蒸氧化物折算浓度(mg/m³) 25 24 蒸氧化物折算浓度(mg/m³) 4 人出 表检出 表检出 系度(mg/m³) 5.5 5.6 5.6 排气筒高度 10	#气筒高度 10m 工况 #气量(m³/h) 5570 6117 5487 烟气温度(℃) 79.8 79.5 78.8 含湿量(%) 5.5 5.4 5.3 烟气流速 (m/s) 5.4 6.0 5.3 颗粒物实测浓度(mg/m³) 2.6 2.5 2.3 颗粒物折算浓度(mg/m³) 3.0 2.9 2.6 二氧化硫实测浓度(mg/m³) 未检出 未检出 未检出 泵氧化物实测浓度(mg/m³) 2.5 24 24 氮氧化物实测浓度(mg/m³) 2.5 24 24 氮氧化物实测浓度(mg/m³) 2.5 24 24 氮氧化物所算浓度(mg/m³) 2.5 24 24 氮氧化物所算浓度(mg/m³) 2.5 24 24 氮氧化物所算浓度(mg/m³) 2.5 24 24 氮氧化物所算浓度(mg/m³) 2.5 2.6 2.5 2.3	排气筒高度 10m 工况 75% 排气量 (m³/h) 5570 6117 5487 5725 烟气温度 (°C) 79.8 79.5 78.8 79.4 含湿量 (%) 5.5 5.4 5.3 5.4 烟气流速 (m/s) 5.4 6.0 5.3 5.6 颗粒物实测浓度 (mg/m³) 2.6 2.5 2.3 2.5 颗粒物折算浓度 (mg/m³) 3.0 2.9 2.6 2.8 二氧化硫实测 浓度 (mg/m³) 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 标度 (mg/m³) 表检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 条 氮氧化物实测 浓度 (mg/m³) 25 24 24 24 氮氧化物折算 浓度 (mg/m³) 28 27 27 27 林格曼黑度 (级) <1

7.1.2 废水

项目废水检测结果见下表。

表 7-2 废水检测结果

检测点位		废水总排放口						
检测项目	2023	2023.04.02(采样日期) 平均值						
pH 值(无量纲)	8.2	8.2	8.2	8.2	6~9			
溶解性总固体 (mg/L)	372	350	362	361				
悬浮物 (mg/L)	26	26	23	25	≤400			
五日生化需氧量 (mg/L)	63.9	65.2	60.3	63.1	≤300			
化学需氧量 (mg/L)	247	252	237	245	≤350			

氨氮(mg/L)	7.40	5.20	7.10	6.57	≤35
动植物油(mg/L)	1.45	1.45	1.48	1.46	≤100
总磷 (mg/L)	1.84	1.25	1.56	1.55	
检测点位		废水总	排放口		7日 (古
检测项目	2023	.04.03(采样日	期)	平均值	限值
pH 值(无量纲)	8.2	8.2	8.2	8.2	6~9
溶解性总固体 (mg/L)	367	353	361	360	
悬浮物 (mg/L)	22	24	25	24	≤400
五日生化需氧量 (mg/L)	62.6	61.2	59.8	61.2	≤300
化学需氧量 (mg/L)	250	247	241	246	≤350
氨氮(mg/L)	6.31	4.86	7.18	6.12	≤35
动植物油(mg/L)	1.44	1.49	1.45	1.46	≤100
总磷(mg/L)	1.79	1.28	1.47	1.51	

7.1.3 噪声

项目厂界噪声检测结果见下表。

表 7-3 厂界噪声检测结果

检测点位		限值[dB(A)]			
1	2023.	12.16	2023.	12.17	成區[ub(A)]
厂界东	昼	58.1	昼	54.9	60
) 孙	夜	45.8	夜	47.7	50
厂界南	昼	56.5	昼	54.9	60
) が削	夜	46.1	夜	35.8	50
厂界西	昼	55.9	昼	50.5	60
) 114	夜	46.8	夜	34.5	50
厂界北	昼	56.1	昼	52.9	60
/ 2546	夜	46.5	夜	38.2	50

7.2 监测结果分析

7.2.1 废气检测结果分析

经检测,锅炉烟尘排放口颗粒物最大浓度为3.6mg/m³,二氧化硫最大浓度

为未检出,氮氧化物最大浓度为 $37mg/m^3$,林格曼黑度 < 1,符合河北省《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表 1 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值(颗粒物: $5mg/m^3$, SO_2 : $10mg/m^3$, NO_X : $50mg/m^3$,林格曼黑度 < 1 级)。

7.2.2 废水检测结果分析

经检测:本项目污水处理站外排废水中 pH 范围为 8.2、溶解性总固体最大浓度为 372mg/L,悬浮物最大浓度为 26mg/L,五日生化需氧量浓度为 65.2mg/L,化学需氧量最大浓度为 252mg/L,氨氮最大浓度为 7.40mg/L,动植物油最大浓度为 1.49mg/L,总磷最大浓度为 1.84mg/L,检测结果满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及崇礼污水处理厂进水水质要求(pH: 6-9、COD≤350mg/L、SS≤400mg/L、BOD₅≤300mg/L、氨氮≤35mg/L、动植物油≤100mg/L)。

7.2.2 噪声检测结果分析

经检测,该项目东、南、西、北各厂界昼间噪声值范围为 50.5-58.1dB (A), 夜间噪声值范围为 34.5-47.7dB (A),厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类区噪声标准要求(昼间≤60dB (A),夜间≤50dB (A))。

7.3 总量控制要求

根据《国务院关于印发"十三五"节能减排综合工作的通知》(国发[2016]74号)及河北省环境保护厅《关于启动做好"十三五"主要污染物总量控制规划编制工作的通知》(冀节减办[2016]2号)要求,将 SO₂、NO_x、COD、氨氮、VOCs、颗粒物作为总量控制因子。

根据项目环评及河北省建设项目主要污染物总量指标确认书,全厂污染物排放总量控制建议指标为: COD 0.10t/a、氦氮 0.01t/a、SO₂:0.023t/a、NOx: 0.11t/a。

8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

密苑(张家口)旅游胜地有限公司环境管理由公司环保部负责监督,负责工程环境管理工作,定期进行巡检环境影响情况,及时处理环境问题,并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工中严格要求施工单位按设计文件施工,特别是按环保设计要求 进行施工,使工程施工对周围环境的影响降至最低。

8.3 运行期环境管理

密苑(张家口)旅游胜地有限公司设立专门的环境管理部门,配备相应专业的管理人员,负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况,制订和贯彻环保管理制度,监控本工程的主要污染,对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门,项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5 环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构,并且正常履行了施工期和运行期的环境职责,运行初期的检测工作也已经完成,后续检测计划按周期正常进行。

9 结论和建议

9.1 验收主要结论

监测期间,各项环保设施正常运行,满足环保验收检测技术要求。

(1) 废气

经检测,锅炉烟尘排放口颗粒物最大浓度为 3.6mg/m³, 二氧化硫最大浓度为未检出,氮氧化物最大浓度为 37mg/m³, 林格曼黑度 < 1, 符合河北省《锅炉大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020)表 1 中燃气锅炉大气污染物特别排放限值(颗粒物: 5mg/m³, SO₂: 10mg/m³, NO_x: 50mg/m³, 林格曼黑度≤1 级)。

(2) 废水

经检测:本项目污水处理站外排废水中 pH 范围为 8.2、溶解性总固体最大浓度为 372mg/L,悬浮物最大浓度为 26mg/L,五日生化需氧量浓度为 65.2mg/L,化学需氧量最大浓度为 252mg/L,氨氮最大浓度为 7.40mg/L,动植物油最大浓度为 1.49mg/L,总磷最大浓度为 1.84mg/L,检测结果满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准及崇礼污水处理厂进水水质要求(pH: 6-9、COD≤350mg/L、SS≤400mg/L、BOD₅≤300mg/L、氨氮≤35mg/L、动植物油≤100mg/L)。

(3) 噪声

经检测,该项目东、南、西、北各厂界昼间噪声值范围为 50.5-58.1dB (A), 夜间噪声值范围为 34.5-47.7dB (A),厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 2 类区噪声标准要求(昼间≤60dB (A),夜间≤50dB (A))。

(4) 固体废物

项目产生的固体废物主要为废离子交换树脂产生量 1t/a, 经与建设单位核实, 废离子交换树脂定期更换时由厂家带走, 不对周围环境造成影响。

(5)总量控制

根据项目环评及河北省建设项目主要污染物总量指标确认书,全厂污染物排放总量控制建议指标为: COD 0.10t/a、氨氮 0.01t/a、SO₂:0.023t/a、NOx: 0.11t/a。

(6) 结论

综上分析,项目执行了环保"三同时"制度,落实了污染防治措施,经检测污染物排放可满足相关环境排放标准要求,企业设置了相应的环境管理机构,项目

建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见,项目满足环评及批复要求,建议 该项目通过竣工环境保护验收。

9.2 建议

- (1)项目投产后,应严格按照要求进行污染物的防治,加强对污染物处理 设施的运行管理,对环保设施定期检修维护,确保正常运行。
 - (2) 严格执行环境保护制度,保证污染物达标排放。

建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表

填表单位(盖章):密苑(张家口)旅游胜地有限公司


填表人(签字):

项目经办人(签字):

	项目名称		密苑生态旅游员	度假产业示范区包	娲炉技改项目		项目	目代码	2208-130700-89-02-618926	建设地点	河北省张家口市	5崇礼区四台嘴:	乡太子城村 📗
	行业类别 (分类管理名录)	"四-	十一、电力、热力生	产和供应业; 91	热力生产和伊	共应工程"	建计	设性质	□新建 ☑ 技改 □打	技术改造	项目厂区中心经 度		56'19.0088"
	设计生产能力		1	预定蒸发量 4t/h			实际生产能力		额定蒸发量 4t/h	环评单位	张家口昊	峰环保科技有限	公司
	环评文件审批机关		张氵	家口市行政审批员	司		审	批文号	张行审立字[2022]518 号	环评文件类型	环	境影响报告表	
建	开工日期			2022年10月			竣工	工日期	2023年11月	排污许可证申领时间	202.	3年10月28日	
建设项目	环保设施设计单位						环保设施	施施工单位		本工程排污许可证编号	9113070	00684347311N00	1X
首	验收单位		密苑(张》	家口)旅游胜地で	有限公司		环保设施	施监测单位	河北融测检验技术有限公司	验收监测时工况		>75%	
	投资总概算(万元)			52			环保投资总	(概算 (万元)	10	所占比例(%)		19.25	
	实际总投资			52			实际环保	投资(万元)	10	所占比例(%)		19.25	
	废水治理 (万元)	2	废气治理 (万元)	7	噪声治理 (万元) 0.5	固体废物	治理 (万元)	0.5	绿化及生态 (万元)	/	其他 (万元)	/
	新增废水处理设施能力		•	1		·	新增废气	处理设施能力	1	年平均工作时		2205 小时	
	运营单位	密苑	5(张家口)旅游胜5	也有限公司	运营单位	立社会统一信息	用代码(或组织	R机构代码)	911307006843473	11N	验收时间	2023年	12 月
	污染物	原有排 放量(1)	本期工程实际排 放浓度(2)	本期工程允许 排放浓度(3)	本期工程产 生量(4)		本期工程实 际排放量(6)		本期工程"以新带老"削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放 总量(10)	区域平衡替代 削减量(11)	排放增减 量(12)
污头 物排													
放ì	上 化学需氧量												
标点													
控制													
()													
业级													
目i 填)	. 0 2111 10 1211 20 1211												
	特征污染 物												

注: 1、排放增减量: (+)表示增加, (-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11), (9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位: 废水排放量——万吨/年; 废气排放量——万标立方米/年; 工业固体废物排放量——万吨/年; 水


污染物排放浓度——毫克/升



附图 1 项目地理位置图



附图 2 项目周边关系图



附图 3 项目平面布置示意图

成次次



统一社会信用代码 9113070xx84147311N



対路、年間はようは 全分を知れれまたの 多は、丁酸を方をに 名名、十年、新知品の

5 称 密范 (発家口) 旅游胜地有限公司

型 有限带任公司(外国法人整贤)

法定代表人 金豆新

2 国 短 回 3

| 第三人の出版的に関係会社を対しません。 第二人の主命を与るが、 1984年 2014 (1984年 2014年 2014年

注 墨 资 本 62000.000000万美元

成立日期 2009年02月26日

當业期限 2009年02月26日至 2049年02月25日

所 河北省张家口市梁礼区四台봷乡太 子城村



HERDELLING SEPTEMBER MINTERSON

张行事立字 [2022] 518 号

審舊《孫家口》旅游胜地有限公司所要交纳《審苑生态旅游发银产业示范区银炉技改项目环境影响报告表(污染影响型)》已收费。根据企业委托张家口吴峰环保科技有限公司编制的环境影响报告表结论与意见及张家口市龄礼区行政审批局出具的预审意见。现批复意见如下:

一、智苑(张家口)旅游胜城有限公司拟建设的容单生态旅游度假产业示范区锡炉投顶项目位于张家口市架利区四台赠乡太子城村。项目总投资 52 万元,其中环保总投资 10 万元。项目不新增占地面积,将现有2台2吨天然气锅炉更换为1台4t/h 天然气锅炉及逐套设施。其他生产规模、生产工艺、配套设施及治污烫施均不发生变化。

在全面落实环境影响报告表提出的各项环境保护设施及措施,确保各类污染物达标稳定排放的前提下,该项目对环境不利影响能够得到一定的缓解和控制。我局原则性同意你公司按照环境影响报告表中所列建设项目的地点。性质。规模、采取的环境保护措施进行项目建设。实现告表及批复可作为该项目建设和环境管理以及验收的依据。

二、项目建设及运营期应严格落实以下要求:

1、加强施工期环境管理、制定严格的规章制度、合理布置施工现场、安排施工时间。在股票点附近、应避免夜间施工、确督夜间施工的、应报当承环保部门批准后方可实施。运输车辆采取限速、费喝等指施、同时严格落实新评报告中提出的其它各项噪声振动防治措施、确保施工规噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中表上标准要求。建工期损益须满足《施工场地场全排放标准》(DB13/2934-2019)的相应标准要求、确保施工期各项污英物稳定达标排放。

 項目锅炉排水须通过污水管间进入最初区污水处理厂。所非水水质须满足《污水证合 非放标准》(GB8978-1996) 表 4 中三級标准及添其区污水处理厂进水水质标准要求。

- 3、項目生产使用天然气锅炉供热,天然气由管闭供给。不得新建燃煤设施。天然气锅炉须加装低煮燃烧装置,二道沟两台 1.4t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 2 根 10m 高排气筒排放。水厂 0.2t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。水厂 0.2t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。洗在房 0.5t/h 燃气锅炉燃烧废气顶经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。41/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。四道加1 台 2t/h . 1 台 0.5t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。四道水源店 2 台 7t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后分别通过 4 根 8m 高排气筒排放。亩量公寓 3 台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 27m 高排气筒排放。大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 27m 高排气筒排放。大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 20m 高排气筒排放。大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 20m 高排气筒排放。大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧废气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。 大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧度气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。 大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧度气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。 大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧度气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。 大子公寓 2 台 4t/h。1 经高 3t/h 燃气锅炉燃烧度气须经有效处理设施处理后通过 1 根 10m 高排气筒排放。 大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉燃烧度气须经有效处理后通过 1 根 20m 高排气筒排放。 大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉烧度气须经有效处理后通过 1 根 20m 高排气筒排放。 大子公寓 2 台 4t/h、1 台 3t/h 燃气锅炉烧度气流度 4 根 3t/h 测量 4 和 3t/h 测量 4 根 3t/h 测量 4 和 3t/h 测量 4 和 3t/h 测量 4 和 3t/h 测量 4 和 3t/h 燃气泵度 4 和 3t/h 测量 4 和 3t/h 测量 4 和 3t/h 测量 4 和 3t/h 1 和 3
- 4. 优化生产场区市局、合理布置噪声源。选用低噪生产及各、互振动大的设备须加装或器机座及器等设施、加强设备日常检修。确保厂票满足《工业企业厂票环境噪声排放标准》(GB12348-2008) ÷ 2 类标准要求。
 - 5. 发离子交换树脂定期由厂家更换回收。
 - 6、按要求做好风险防范措施。确保风险事故下的环境安全。
- 7. 项目未发生变化的生产规模、生产工艺、配套设施及治污诀施均须遵服原环评担告及批发执行,不得擅自更改。
- 8、項目雖成后合厂主要污染物排放量: (100: 0.32t/a. 氨氮: 0.19t/a. SO:: 0.23t/a. NO:: 1.45t/a.

三、项目建设必须严格执行"三同时"管理制度。如项目性质、规模、这业或者等上生态 破坏、防止污染的措施发生重大变动,应当在调整前重新报准本项目环境影响评价交体。

四、你公司接到本项目环评文件社复后, 应将批准后的环境影响报告表及批复送至相关性 恐环境行政主管部门, 并按规定接受属地化态环境行政主管部门的监督检查。

经办人: 格尼 北越鄉

(五 重) 2022年9月19日

排污许可证

证书编号: 91130700684347311N001X

单位名称:密苑(张家口)旅游胜地有限公司

注册地址: 河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村

法定代表人: 金立新

生产经营场所地址:河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村

行业类别: 旅游饭店

统一社会信用代码: 91130700684347311N

有效期限: 自 2023 年 10 月 28 日至 2028 年 10 月 27 日止

发证机关: (善章) 张家口市行歌审批局

发证日期。2023年10月28日

中华人民共和国生态环境部监制

张家口市行政审批局印制

河北省建设项目 主要污染物总量指标确认书 (试行)

河北省环境保护厅制

项目名称	密苑生态旅游	密苑生态旅游度假产业示范区锅炉技改项目					
建设单位	売売 (水)	売 (张家口)旅跡胜地有限公司					
建设地点	河北省张家口	河北省张家口市崇礼区四台增多太子被村					
法人代码	1	法定代表人	金元新				
环保负责人	15张期	联系电话	18803138058				
行业代码	D4430	行业类别	热力生产和供应				
省重点项目	是□ 苔癬	省重点项目类别	7				
建设性质	你建口式扩往□共改 需	计划投产日期	2022年11月				
主要产品	供熱	年产量	3				
环评单位	张家口吴嵊环保科技 有服公司	环评事批单位	推家口申行政 事批局				

主要建设内容:

密苑生态旅游度假产业水范园内共有8个锅炉房,22台锅炉,本项目在 洗衣服锅炉房内安施,将现有2台2吨的燃气蒸汽锅炉,更换为1台4吨低 微冷凝燃气蒸汽锅炉,原有1台0.5吨锅炉不变。

项目总投资 52 万元, 其中环保投资 10 万元, 环保投资占比 19.25%。

建设项目投产后预计新增资源统计情况 (环评预测)

工业用水道 (吨/年)	12000	取水量 (共均二)	(2000)	無复用水量 (利/小)	=
加州港	60000	阿城學	60000	自备电厂电量 (主知时得()	
(一瓦封/年)		(任馬州)年)	1999/06/	自各地厂然料表型	0
1888 (1875)		然体成分 (%)	345	想读其发动 (%)	-
婚气类型	天照行	. 燃气量 (立方米/作)	4788238	:整袖 (4/至)	i i i i

建设项目投产后预计新增主要污染物排放量(吨/年)(环评预测)

污染因子	污染物类型	排放量	扶行排放标准	排放去向
rate du	化学需氧量	2.272	(污水综合排放标准)	紫礼区污水
废水 氨氯	0.227	(GB8978-1996) 表 4 三级标准表 崇礼区污水处理。"进水水质要求	处程厂	
废气	氧化硫	0.516	《锅炉大气污染物排放标准》	担气新排放
300 6	氮氧化物	2.580	(DBI3/5161-2020)表 (港气锅 少买来料效准值	大气

新增主要污染物总量指标置换方案。

化学需氧量和氨氨总量指标削減和置換方案: 本项目共生 8 个锅炉房。 22 台锅炉, 项目废水主要为锅炉排污水和软化废水, 共计 6492.85m³/a。废 水满足《污水排合排放标准》(GB8978-1996) 表 4 三级标准及案机区污水处 理厂进水水质要求后, 排入该污水处理厂处理。核定该项目年新增排放 COD 2.272 吨、NH₃-N 0.227 吨。

项目所需 COD 和 NH₃-N 总量指标从崇礼区农村生活垃圾安全处理处置 工程中置换,该减排工程核定 2018 年削減 COD 120.6 吨、NH₃-N 12.06 吨。 已使用 COD 23.913 吨。NH₃-N 5.839 吨。利率或排量可满足土项目 COD 和 NH₃-N 总量指标置换要求。

二氧化硫和氨氧化物总量指标削减和置换方案: 本项目共有 8 个锅炉房。 22 台锅炉, 车消耗天然气 478.8 万 m³。锅炉焙气经低宽燃烧处理达到《锅炉 大气污染物排放标准》(DB13/5161-2020) 表 1 流气褐炉大气污染物要求律放 限宜后排放。核定该项目车新增排放 SO₂ 0.516 吨、NOx 2.580 吨。

项目所需 SO₂和 NO_x总量指标从紫礼区 2020 年 27 台燃煤锅炉煤改生物质改造工程中置换,该减排工程核定 2020 年期减 SO₂ 101.4 吨,NO_x 32.95 吨,已使用 SO₂ 4.540 吨,NO_x 15.600 吨,剩余减排量可满足车项目 SO₂和NO_x 总量指标置换要求。

该项目属于允许类、按照当生态环境厅"信量削减替代"要求,从上还减排工程中置换 COD 4.544 吨、NH₃-N 0.454 吨、SO₂ 1.032 吨和 NOx 5.160 吨。

(以下五空台)

县级环境保护行政主管部门初审意见:

经核实、该项目年新增 COD 排放量 2.272 吨、NH₂-N 排放量 0.227 吨、 SO₂ 排放量 0.516 吨、NO_x 排放量 2.580 吨。项目符合国家对主要污染物排放总量管理的要求。请市生态环境局审核。

经从: 老星



设区市级环境保护行政主管部门直核意见:

间意客苑(张末口)旅游胜地有限公司客或主恋旅游度假产业示范区销 炉技改项目化学需单量。数数。二氧化锭、氢氧化物总量指标制减和置换方 案。核定该项目年制增 COD 排放量 2,272 吨。NH₃-N 排放量 0,227 吨。SO₅ 排放量 0.516 吨、NO₈ 排放量 2,580 吨。

经核实。项目符合国家对主要污染物排放总量管理的要求。

经小人:董晓晨 金人桶



确认书登记编号: 2023000028

张家口市主要污染物 排放权有偿使用交易确认书

张家口市公共资源交易中心制

张家口市主要污染物排放权有偿使用交易确认书

甲方(确认方): 张家口市公共资源交	易中心 孫 可盖章定
法 定 地 址: 张家口市桥东区站前西大	大街 16 号市民中心 NA
法定代表人: _张洪明	职务: 主任
委托代理人: _宫晴晴	职 务: _科 长
通 讯 地 址: 张家口市桥东区站前西大	街 16 号市民中心
联系人:宫晴晴	电 话: 0313-7680659
传 真:	邮政编码:075000
乙方(受让方) <u>:密苑(张家口)旅游</u> 法 定 地 址 : 河北省张家口市崇礼区四 法定代表人(负责人):金立新	極一種
委托代理人: 马弘瑶	职 务:
统一社会信用代码: <u>91130700684347311</u>	<u>N</u>
通 讯 地 址: 河北省张家口市崇礼区四	台嘴乡太子城村
联系人: 马弘瑶	电 话: 18803138058
传 真:	邮政编码:076350

2023年5月22日

根据《河北省主要污染物排放权交易管理办法(试行)》、《河北省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》(冀政办【2015】133)、《河北省主要污染物排放权交易基准价格的通知》(冀发改公价【2020】1847号)和《张家口市环境保护局关于开展主要污染物排放权交易工作的通知》。张家口市公共资源交易中心按照《张家口市建设项目主要污染物总量审核表》,对主要污染物排放权的有偿使用交易进行确认。本次交易的乙方(受让方)所购买的排污权指标有偿使用年限暂定为5年,从签订本确认书之日起计。

第一条 项目概况

项目名称:密苑生态旅游度假产业示范区锅炉技改项目

建设地点: 河北省张家口市崇礼区四台嘴乡太子城村

项目	数量(吨/年)	单价 (元/吨)	缴费金额 (元)
化学需氧量	2. 272	6000	13632
奴氮	0. 227	12000	2724
二氧化硫	0. 516	7500	3870
氮氧化物	2, 580	9000	23220
合计	=	1.5	43446

第二条 其它事项

本合同一式<u>参</u>份,张家口市生态环境局、张家口市公共资源交易 中心和受让方各执一份。

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	李寬(永家口) 旅遊胜地有限公司	机构代码	911307006843473 LIN
法定代表人	韭菜新	联系电话	18803138026
展系人	和崇	联查电话	13833301291
告 其		4.7450	Andrew.kwok @sgemail.com
地址	中心新度 L15* 25* 55.84* 中心智度 40* 56* 20,72*		
ガ 素名字	您在(张家口)抵謝胜地有場公司表及环境等件以急頭家		
(4,16-25-54)	復大(較大・大气(Q2-M2-E1) — 根-米(Q0))		

本单位1 2021 年 6 日 16 日签署发布了突发环城市件应急预案。甚该是外高器、各意文 件齐全, 延延改备案,

本单位承诺、本单位在办理参考中所提供的扩展文件及其信息的是不单位确认直然,无理 但, 凡未简斯率应。



世席签署人

内脏件

2021年6月16日

突发环境 事件短期 民类备案 支件目录	1.實定环境事件规急預常各 2.环境应为预繁发症制设则 环境规急预定(答案定利 追制部则(模型放出规划 度说明》。 3.环境风险评估担告。 4.环境风险评估担告。 5.环境风险调查报告。 5.环境风险调查报告。	。 文件、环境应急就定3	之本)。 共意见及案纳情况成列。评审的
各类近见	选单位的突发环切事件 种齐全。于以备案。	应急预察各案文件已	F 2021 年 6 月 16 日收收、文 (各案交互部(1 (公章)) 3021 年 6 月 16 日
其字形的	130733-2021-005-M		
推過承征	张泰口市生态环境均差利区分均		
党班部门 负责人	5-94 F	是加大	海水素